



Fordonet levererat

Datum

Mätarställning

ÅF-nummer

Stämpel för auktoriserad
återförsäljare

Ditt fordon

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	8204592
FIN VIN	WPOZZZ97ZL *****
BESTELLTYP SALESCODE	97ABE1
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	DGP / C7170
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	2T
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	AB
FARBCODE COLORCODE	C9X

FIN / VIN



971.000.107


Underhållsintyg (kryssa i relevanta rutor!)

Leveransinspektion utförd
(utan kostnad)

Datum 2020-07-06

Ordernr 1267

Mätarställning 19 km



Stämpel

Ja/nej

☒ ☐ Oljeservice
☒ ☐ Kontroll

☐ ☒ Bromsvätska utbytt
☐ ☒ Tändstift utbytta
☐ ☒ Luftfilter utbytt
☐ ☒ Bränslefilter avtappat
☐ ☒ Bränslefilter utbytt
☐ ☒ Drivrem kontrollerad
☐ ☒ Drivrem utbytt
☐ ☒ Däcktättningsmedel utbytt
☐ ☒ Växellådsolja utbytt
☐ ☒ Differentialolja utbytt
☒ ☐ Kupéfilter
☐ ☐ _____

Datum 2021-09-22

Ordernr 6939

Mätarställning 30119 km

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG

222 0944
Stämpel

Porsche Center
Göteborg

Ja/nej

☒ ☐ Oljeservice
☒ ☐ Kontroll

☒ ☐ Bromsvätska utbytt
☒ ☐ Tändstift utbytta
☐ ☒ Luftfilter utbytt
☐ ☒ Bränslefilter avtappat
☐ ☒ Bränslefilter utbytt
☐ ☒ Drivrem kontrollerad
☐ ☒ Drivrem utbytt
☐ ☒ Däcktättningsmedel utbytt
☐ ☒ Växellådsolja utbytt
☐ ☒ Differentialolja utbytt
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____

Datum 230303

Ordernr 12516

Mätarställning 55555

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG

Stämpel
222 0944

Porsche Center
Göteborg

Intyg om tillståndsrappport för långtidsgaranti

Bilen ska kontrolleras 2 år efter leverans och därefter vartannat år så att anspråk inom ramen för långtidsgarantin inte äventyras.

Tillståndsrappport efter 2 år

Upprättad den 23 03 03

Mätarställning 55555

ÅF-nummer 2220944

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG

222 0944

Porsche Center
Göteborg

Tillståndsrappport efter 8 år

Upprättad den _____

Mätarställning _____

ÅF-nummer _____

Stämpel

Tillståndsrappport efter 4 år

Upprättad den _____

Mätarställning _____

ÅF-nummer _____

Stämpel

Tillståndsrappport efter 10 år

Upprättad den _____

Mätarställning _____

ÅF-nummer _____

Stämpel

Tillståndsrappport efter 6 år

Upprättad den _____

Mätarställning _____

ÅF-nummer _____

Stämpel

Serviceåtgärder

* Åtgärdskod

Beteckning* WLH0

Datum 2021-03-17
utförd.

ÅF-nummer 222 0944

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

222 0944

Porsche Center
Göteborg
Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel

Beteckning* _____

Datum _____
utförd.

ÅF-nummer _____

Stämpel